

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» сентября 2026 г., 42260061000223285454

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Анжеро-Судженского городского округа,
Ижморского и Яйского муниципальных округов управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«13» октября 2026 г., 17 час. 30 мин. № 2609/002-42/108-ВО/П

(дата и время составления предписания)

Кемеровская область-Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, 25А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «23» сентября 2026 г., № 2609/002-42/108-ВО/Р, учетный номер проверки 42260061000223285454.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Ратьков Евгений Вадимович – старший инспектор отделения надзорных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Яйского муниципальных округов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (Государственный инспектор Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Яйского муниципальных округов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Кемеровская область - Кузбасс, р-н Ижморский, с Симбирка, ул Новая, Дом 1

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СИМБИРСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" ИНН 4233001981, адрес регистрации юридического лица: 652129, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ИЖМОРСКИЙ, С. СИМБИРКА, УЛ. НОВАЯ, Д. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «07» октября 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «07» октября 2026 года, 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты отсутствует проект, исполнительная документация на систему пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Разработать проект, исполнительную документацию на систему пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.

2. Средства обеспечения пожарной безопасности эксплуатируются сверх срока службы, при этом не обеспечивается ежегодное проведение комплексных испытаний систем пожарной сигнализации по форме ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021.. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести замену средств обеспечения пожарной безопасности, либо обеспечить ежегодное проведение комплексных испытаний систем пожарной сигнализации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.

3. Не обеспечено хранение на объекте защиты технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, что является нарушением (отсутствует проект, исполнительная документация на аварийное освещение путей эвакуации).. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на объекте защиты проекта, исполнительной документации на аварийное освещение.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений

4. Чердак не оборудован системой пожарной сигнализацией ч.1 ст. 6, ст. 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020, табл. 1 п.11, табл. 3 п.42. . Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать чердак системой пожарной сигнализацией.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.

5. Подвал не оборудован системой пожарной сигнализацией ч.1 ст. 6, ст. 52, 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020, табл. 1 п.11, табл. 3 п.48.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Подвал оборудовать системой пожарной сигнализацией

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений

6. Не обеспечена безопасная эвакуация. При эксплуатации эвакуационных путей не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: для отделки стен на путях эвакуации второго этажа (коридор) применяются материалы с высоким показателем пожарной опасности (баннерная ткань с показателями пожарной опасности Г4, В3, Д3, Т4,) при показателях пожарной опасности необходимых для здания класса ФПО 4.1: Г1, В1, Д2, Т2. (п.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 89, ч.6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести в соответствие с нормативными требованиями пути эвакуации второго этажа (коридор) здания класса ФПО 4.1.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении нарушений

7. Не обеспечена безопасная эвакуация. При эксплуатации эвакуационных путей не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: для отделки покрытий полов на путях эвакуации первого и второго этажей (коридор) применяются материалы с неизвестным показателем пожарной опасности (п.1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 89, ч.6 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 6, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Применение покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Привести в соответствие с нормативными документами в области пожарной безопасности покрытий полов на путях эвакуации (коридор первого и второго этажей).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений

8. Не обеспечена безопасная эвакуация, для отделки потолка путей эвакуации (тамбура на входах в здание) применяются материалы с неизвестной пожарной опасностью: не представлены сертификаты пожарной безопасности.. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить наличие на объекте защиты документации подтверждающей показатели пожарной опасности материалов применяемых для отделки потолка путей эвакуации в соответствии с ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений
9. Не соблюдаются сроки освидетельствования огнетушителей (ежегодное техническое обслуживание).. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 60 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Руководитель организации обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
- Срок устранения нарушения:**
01.10.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Произвести ежегодное техническое обслуживание огнетушителей.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.
10. Не обеспечена безопасная эвакуация. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (кабинет технологии, спортивный зал. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
- Срок устранения нарушения:**
01.10.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Обеспечить запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов здания возможностью их свободного открывания изнутри без ключа.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.
11. В подвальном помещении школы допущено хранение (складирование) горючих материалов (сломанная мебель (шкафы, стулья, столы), демонтированные оконные рамы, древесный строительный мусор (обрезки досок, фанеры, опилки)).. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Пункт 16 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- Нарушенное обязательное требование:**
На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
- Срок устранения нарушения:**
01.10.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Исключить использование подвала школы для хранения горючих материалов.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.
12. Предел огнестойкости строительных конструкций деревянной лестницы ведущий в подвал не соответствует принятой степени огнестойкости здания.. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**
Часть 2, Статья 87. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- Нарушенное обязательное требование:**
Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать принятой степени огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
- Срок устранения нарушения:**
01.10.2027
- Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**
Привести в соответствие с нормативными документами в области пожарной безопасности деревянную лестницу ведущую в подвал школы.
- Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**
Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений
13. Не обеспечена безопасная эвакуация. Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены ведущими непосредственно наружу, включают участки по лестничной клетке для сообщения между подземным и надземными этажами.. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 89, Абзац 1. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания.

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Эвакуационные выходы из помещений подвальных этажей следует предусматривать ведущими непосредственно наружу и обособленными от общих лестничных клеток здания.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.

14. Не обеспечена безопасная эвакуация. В помещении подвала имеется менее двух эвакуационных выходов, чем нарушены требования п. 4.2.7 СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.. Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Статья 89. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

В помещении подвала обеспечить не менее двух эвакуационных выходов.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений.

15. Не обеспечено ограничение распространения пожара. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (пищеблок класс ФПО 3.2 расположенный в здании школы класс ФПО 4.1) не разделены между собой строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами (пищеблок от общего коридора здания школы), п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ". Место выявления нарушения: МБОУ "Симбирская ООШ"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

01.10.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Обеспечить ограничение распространения пожара. Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (пищеблок класс ФПО 3.2 расположенный в здании школы класс ФПО 4.1) разделить между собой строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарными преградами (пищеблок от общего коридора здания школы).

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отделения надзорных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Яйского муниципальных округов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (Государственный инспектор Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Яйского муниципальных округов по пожарному надзору)

Ратьков Евгений Вадимович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Ратьков Евгений Вадимович - Старший инспектор отделения надзорных мероприятий отдела надзорной деятельности и профилактической работы Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Яйского муниципальных округов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (Государственный инспектор Анжеро-Судженского городского округа, Ижморского и Яйского муниципальных округов по пожарному надзору), телефон: 83845361428, e-mail: ratkovev@42.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

